


# フレア溶接継手試験の試験片の形状図

径


**D22 まで**

試験片は、加工する必要はありません。



**D25からD29**

下図のような加工が必要になります。



フレア溶接の中心線が、左右の鉄筋の中心を通るように加工して下さい。

(注意) 試験機にセット出来ない場合は、再加工願います。